

Dettaglio Area di attività

SETTORE - 15 Servizi di telecomunicazione e poste

PROCESSO - Servizi di Telecomunicazione

SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione della rete/sistema di telecomunicazione

ADA.15.01.05 (ex ADA.17.130.391) - Assistenza/manutenzione dei sistemi di TLC

RA1: Eseguire gli interventi di testaggio del sistema TLC, sulla base delle diagnosi delle problematiche emerse

ATTIVITA' RA.15.01.05.1

Diagnosi delle problematiche di sistemi e componenti delle TLC

Esecuzione di interventi di testaggio del sistema di TLC

RA2: Realizzare le attività di aggiornamento, manutenzione e riparazione guasti delle reti di TLC, redigendo, successivamente, la relativa documentazione tecnica

ATTIVITA' RA.15.01.05.2

Gestione degli aggiornamenti e adeguamenti delle reti di TLC

Riparazione di guasti e malfunzionamenti di sistemi di TLC

Realizzazione delle attività di manutenzione ordinaria dei sistemi di TLC

Redazione della documentazione tecnica

Codici ISTAT CP2021 associati all'ADA

Codice CP	Titolo CP
6.2.4.4.0	Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco	Titolo Ateco
61.10.00	Telecomunicazioni fisse
61.20.00	Telecomunicazioni mobili
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)



Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso
d'Italia, 33 - 00198 Roma - C.F. 80111170587

Copyright 2019 INAPP | All Rights Reserved