

Dettaglio Area di attività

SETTORE - 07 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre

PROCESSO - Taglio e lavorazione di materiali lapidei

SEQUENZA DI PROCESSO - Lavori di riquadratura e taglio

ADA.07.03.02 (ex ADA.3.99.296) - Segagione dei blocchi per la produzione di lastre

RA1: Effettuare le operazioni di taglio al monte e riquadratura dei blocchi, assicurando la stabilità del blocco lapideo durante il taglio ("calzatura" del pezzo) e individuando i punti di distribuzione più idonei per l'alimentazione idrica delle macchine e le eventuali anomalie delle protezioni gommate del filo diamantato, anche al fine di definire successivamente gli interventi manutentivi e/o riparativi necessari

ATTIVITA' RA.07.03.02.1

Esecuzione delle operazioni di armatura dei macchinari per la segagione (es. telaio multilama diamantata, telaio a torbida, macchina tagliablocchi, ecc.)

Esecuzione delle operazioni di segagione

Manutenzione di macchine ed attrezzature per la segagione

RA2: Eseguire lo stoccaggio delle lastre nei luoghi di deposito, movimentando i blocchi durante le operazioni di carico nelle fasi precedenti la segagione ed effettuando le operazioni di scarico delle lastre nelle fasi successive

ATTIVITA' RA.07.03.02.2

Esecuzione delle operazioni di caricamento del blocco sul carrello

Esecuzione delle operazioni di scaricamento del carrello

Movimentazione e stoccaggio delle lastre

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA

Codice CP	Titolo CP
6.1.1.2.0	Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti
7.1.1.1.0	Conduttori di macchinari in miniere e cave

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco	Titolo Ateco
23.70.10	Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo