

## Dettaglio Area di attività

---

SETTORE - 05 Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda

PROCESSO - Produzione di calzature

SEQUENZA DI PROCESSO - Confezionamento in serie di calzature

---

### ADA.05.04.09 (ex ADA.8.156.485) - Preparazione per la giunteria delle calzature

RA1: Marcare i pezzi tagliati analizzando i dati riportati in bolla ed impostando la macchina marcatrice

ATTIVITA' RA.05.04.09.1

Analisi della bolla/ordine e scheda di preparazione alla giunteria

Controllo, marcatura e timbratura dei pezzi tagliati

RA2: Preparare i pezzi della tomaia e della fodera sulla base dei dati riportati nella scheda di preparazione, riducendo lo spessore dei materiali ed assottigliando il bordo dei pezzi

ATTIVITA' RA.05.04.09.2

Spaccatura del pellame per ridurne lo spessore con la spaccatrice

Assottigliamento dell'intero bordo della tomaia (detta scarnitura) utilizzando le scarnitrici

RA3: Rinforzare e modellare i pezzi di tomaia e fodera per le successive lavorazioni di giunteria applicando le tele di rinforzo, effettuando la cambratura (quando

necessario)

ATTIVITA' RA.05.04.09.3

Applicazione della tela sulla tomaia con l'ausilio dei macchinari per renderla più resistente e idonea in relazione al tipo di calzatura in fabbricazione

Cambratura di particolari tipologie di modelli di stivali o calzature montanti sul collo della calzatura

## Codici ISTAT CP2021 associati all'ADA

Codice CP	Titolo CP
7.2.6.7.0	Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature

## Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco	Titolo Ateco
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

